

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

编号: CCZZHJL-9

施工单位	宁夏伊斯特能源科技有限公司		监理单位	常州正德监理
检查时间	2017年5月27日		检查地点	电控室防水
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	屋面卷材施工, 附加层(阴阳), SBS卷材施工搭接宽度.			
存在问题	1、屋面SBS卷材施工个别部位有烧伤现象; 2、阴阳角附加层宽度不符合要求; 3、卷材搭接管口处宽度不够;			
整改要求	要求SBS卷材个别烧伤处割处重新更换, 附加层宽度按要求施工, 搭接宽度不够返工整改.			
检查人	黎建光 刘明		施工项目部 签收人/日期	2017.5.27日
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 王生江 日期: 2017年5月27日			
复查意见	已整改. 复查人: 董伟刚 日期: 2017年5月27日			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。