

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 隐 蔽 项 目 (土 建) 检 查 记 录 表

工程名称: 中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

编号: CZZHJL-026

施工单位	宁夏伊斯特能源科技有限公司能源科技有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 6 月 29 日		检查地点	综合楼地暖工程
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本次检查综合楼一层、二层地暖管铺设, 检查事项: 1) 地暖管型号、辐射膜及挤塑板质量, 2) 地暖管铺设间距、转弯半径, 3) 细石砼保护层平整度, 4) 分水器及地暖管弯管支架、套管,			
检查结果及存在问题	1) 地暖管型号、辐射膜及挤塑板质量符合要求。2) 地暖管铺设间距、转弯半径符合标准要求。3) 细石砼保护层个别不平整。4) 分水器及地暖管弯管支架、套管加固符合要求。			
整改要求	隐蔽地暖工程验收整改要求: 1、安排人员对细石砼保护层个别不平整返工找平。			
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	本分项工程整改质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人: _____ 日期: _____			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。