

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称:涉县品澳光伏发电有限公司 50 兆瓦光伏发电项目 (一期 20 兆瓦) 编号:GFDZJBM14: 003

施工单位	中国能源建设集团第二工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年03月10日		检查地点	光伏南区施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏南区正在进行钻孔, 监理每日检查施工机械的施工安全。			
存在问题	现场检查发现空压机气管接头有漏气现象, 存在断裂隐患, 不符合安全施工要求。			
整改要求	要求空压机气管接头必须采取防泄漏措施且要安全牢固。			
检查人	田小楼		施工项目部 签收人/日期	解楠 2017.3.10
整改情况	空压机气管配备了相应的符合规范的接头。 整改负责人: 靳岭 2017.3.12			
复查意见	已整改。 复查人: 田小楼 2017.3.12			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。