

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号：ZHJL-JCJL15

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 江苏苏通电力工程有限公司                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017/05/16                                                                                     | 检查地点            | 场外水泥预制块制作厂     |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1、2 期水泥预制块预埋件螺栓未紧固到位且认为损坏变形                                                                    |                 |                |
| 存在问题      | 1、2 期水泥预制块预埋件螺栓未紧固到位且认为损坏变形                                                                    |                 |                |
| 整改要求      | 立即处理达到设计要求。                                                                                    |                 |                |
| 检查人       | 张军枫                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 2017/5/16      |
| 整改情况      | 整改负责人：                      日期                                                                 |                 |                |
| 复查意见      | 复查人：                      日期                                                                   |                 |                |