

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 (二期 20MWp) 编号: ZZSD-CZZH-JCB-002

施工单位	江苏卓越新能源建设有限公司	监理单位	正德监理
检查时间	2017.9.15	检查地点	通庄施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周对现场的箱变基础浇筑、支架、组件安装、接地网焊接、进场路开挖进行日常巡视检查,并提出整改要求。		
存在问题	1. 箱变基础浇筑前,钢筋笼内的土块及杂物未清理干净。 2. 支架埋设深度不符合设计要求。		
整改要求	要求施工单位严格按照图纸设计规定施工。浇筑前要 及时清理杂物,确保支架埋设深度符合设计 要求。		
检查人	刘建强、李学君、王亚新	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	经复查,被查问题已按整改要求整改完成。 复查人: 刘建强 日期: 2017.9.18		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。