

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号: ZZSD-CZZH-JCB-003

施工单位	江苏卓越新能源建设有限公司		监理单位	正行监理
检查时间	2017.9.20		检查地点	道庄施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本组对道庄施工现场的支架、组件安装、环秀进场道路及施工机械、设备进行了巡视检查,同时提出整改要求。			
存在问题	1. 支架安装立柱垂直度倾斜不符合设计要求,少量螺栓紧固不到位,组件安装平整度不符合要求。 2. 临时用电设备绝缘保护措施不到位。			
整改要求	现场提出整改要求,严格按照图纸设计施工,临时用电作业必须依据临时用电管理规定和规范采取有效防护措施。			
检查人	刘美莹、李永忠、王立新	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	经复查,所要求整改项已按规范要求整改完成。 复查人: 李永忠 日期: 2017.9.22.			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。