


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 (二期 20MWp) 编号: ZZSD-02-CZZH-JCB-012

施工单位	沁阳市城新能建设有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2017.12.21. — 2018.01.02.	检查地点	环秀
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周对环秀工地施工现场巡检, 对支架安装、砼帽浇筑、环网接地挖沟、箱变基础旧埂, 提示了整改。		
存在问题	支架组串间距不够, 砼帽起高, 环网接地沟挖的深度不够, 箱变基础没有刷防腐。		
整改要求	现场督促 支架反工调整。 砼现场反工 接地沟二次加深 箱变基础刷防腐。		
检查人	刘继	施工项目部 签收人/日期	马少东
整改情况	整改后合格。		
复查意见	符合设计  整改负责人: 沈国荣 日期 2017.12.21 复查人: 刘继 日期 2018.01.02		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。