

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MWp） 编号：ZZSD-02-CZZH-JCB-025

施工单位	江苏卓越新能源建设有限公司		监理单位	亚衡
检查时间	2018.06.13日—2018.06.22日		检查地点	南岭上村工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本周巡视检查中发现支架、组件板安装存问题及浇筑砼板也有问题。			
存在问题	1. 支架组件板安装没有把支架调方正。 2. 浇筑砼中有板孔没振捣到位。			
整改要求	1. 支架安装全部用十字调正法去调方正，得到安装的工艺标准符合图纸设计要求。 2. 浇筑好的砼板孔要复查一遍有漏掉的重新振捣一次，把板面抹平整，得到表面光滑。			
检查人	刘金堂	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已整改完成。 			
复查意见	符合要求 复查人：刘金堂 日期：2018.06.21			

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

