

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MWp） 编号：ZZSD-02-CZZH-JCB-006

施工单位	以晋中超越新能源建设有限公司		监理单位	五洲工程监理
检查时间	2017.10.26日——2017.11.1日		检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本周对环秀施工现场进行巡检，针对机械打孔施工过程中存在的问题，提出了整改要求及措施。			
存在问题	1. 巡检发现打孔人员不戴安全帽。 2. 打孔的间距有大有小、深度不一致。			
整改要求	1. 施工人员进入现场，必须戴好安全帽。 2. 打孔前必须按照图纸放线施工，对孔的深度、位置必须严格要求。			
检查人	刘金堂 王亚新	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	经现场跟踪检查已逐步整改。 整改负责人：张福顺 2017.11.10			
复查意见	经复查已按图纸要求整改。 复查人：刘金堂 2017.11.1日 			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。