

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 湖南华容县北景港镇 4×20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-054

施工单位	甘利源霖 南尔莫之威		监理单位	常州正行
检查时间	2018.1.13 8:40 ~ 11:00		检查地点	老化区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	<p>目前已进入冬季施工阶段,影响安全施工的不稳定因素较多,为做好冬季及施工管理工作,由监理单位组织各参建单位在老化区进行了专项安全大检查。</p>			
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 201~209区通讯地缆套管无中间固定。</li> <li>2. 二期部分箱变多耳台材料厚度未达到设计要求。</li> <li>3. 临地线过路没有埋地或架管。</li> <li>4. 老化区地线过路未埋地,任由施工机械碾压。</li> <li>5. 分配箱金属接地极长度不符合要求,配电箱随意倒放。</li> </ol>			
整改要求	<p>见监理单位通知单: HRGF-JLT-009. HRGF-JLT-010.</p>			
检查人	黄永寿. 钱和明. 王少. 2018.1.13	施工项目部 签收人/日期	罗子栋 2018.1.13	
整改情况	<p>正在落实整改</p> <p style="text-align: right;">整改负责人: 罗子栋    日期 2018.1.13</p>			
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人:                      日期</p>			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。