

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-025

施工单位	湖北华网·中亿光伏·湖南华容		监理单位	常州正研
检查时间	2017.6.15		检查地点	外压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	外压站中压电缆敷设, 电缆埋深不足, 电缆弯管不符合要求。			
存在问题	电缆埋深不足, 电缆弯管接口处与设计不符, 未做电缆井。			
整改要求	已下发整改通知单。			
检查人	王正明 2017.6.15		施工项目部 签收人/日期	李超明 2017.6.15
整改情况	整改中 整改负责人: 李超明 日期: 2017.6.18			
复查意见	正在处理中。 复查人: 王正明 日期: 2017.6.18			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

