

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：淮沪电力田集第二发电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号：TJGF-JLJC-02

施工单位	上海上电电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20170305		检查地点	#1 光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工单位进行打桩作业，监理现场检查了管桩的本身质量，并对管桩的标高、垂直度、纵横轴线、间距进行检查。			
存在问题	1、个别管桩标高、垂直度偏差较大。 2、个别管桩桩尖焊接不牢固。			
整改要求	1、将偏差较大的管桩参照水准仪、经纬仪进行处理。 2、将桩尖与管桩端板的焊缝加长，保证牢固度。			
检查人	武满宏	施工项目部 签收人/日期	朱心育	
整改情况	已整改 整改负责人 杨晓飞 日期 2017.3.6			
复查意见	已达要求 复查人：武满宏 日期 2017.3.6			