

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-DP-JCJL-01

施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 7 月 25 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、爬梯进行检查是否存在螺栓松动焊接部位损伤, 施工单位是否每周定期进行检修。 2、施工现场临边作业是否有安全专职人员进行监护。 3、施工人员在施工过程中安全帽是否佩戴, 在进行高空作业时是否穿戴安全带, 安全带要挂靠在坚固牢靠的地方。		
存在问题	个别施工人员安全帽佩戴不规范且不自觉。		
整改要求	现场对施工管理人员进行责令, 要求加强施工管理, 不得再次出现此类现象。		
检查人	邓伟	施工项目部 签收人/日期	李刚 2017.7.26
整改情况	已要求施工人员将安全帽佩戴好。 整改负责人: 张正 日期: 2017.7.26		
复查意见	已按要求执行。 复查人: 邓伟 日期: 2017.7.26		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-DP-JCJL-002

施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 25 日	检查地点	施工现场的爬梯
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、爬梯是登高进入屋面进行施工作业的安全通道,要定期或经常巡视检查爬梯的坚固稳定性,搭设的爬梯是否有紧固螺丝松动或可能出现的不稳定因素存在。		
存在问题	紧固螺栓出现生锈现象。		
整改要求	现场要求施工单位进行防腐处理。		
检查人	邓伟	施工项目部 签收人/日期	李刚 2017.8.25
整改情况	已将生锈螺栓重新做一遍防腐。 整改负责人: 张正 日期: 2017.8.26		
复查意见	已按整改要求执行。 复查人: 邓伟 日期: 2017.8.26		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-DP-JCJL-003

施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 9 月 25 日	检查地点	临电搭接
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对施工临电搭接进行检查,。		
存在问题	临电线路出现多次移动、导致绝缘外皮受损。		
整改要求	现场要求施工单位进行更换处理。		
检查人	邓伟	施工项目部 签收人/日期	李鹏 2017.9.25
整改情况	将破损线管全部更换为完整线管。 整改负责人: 张五 日期: 2017.9.26		
复查意见	已按整改要求执行。 复查人: 邓伟 日期: 2017.9.26		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。