

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.7MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-XH-JC-001

施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年6月28日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工人员在施工过程中安全帽是否佩戴, 在进行高空作业时是否穿戴安全带, 安全带要挂靠在坚固牢靠的地方。		
存在问题	个别施工人员在佩戴安全帽时未将帽带戴起。		
整改要求	要求施工人员在佩戴安全帽时要将帽带也要戴好。		
检查人	刘瑞杰	施工项目部 签收人/日期	刘新华 2017.6.29
整改情况	已要求施工工人将安全帽佩戴好。 整改负责人: 程健 日期 2017.6.29		
复查意见	已按要求执行。 复查人: 刘瑞杰 日期 2017.6.29		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.7MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-XH-JC-002

施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 5 日	检查地点	施工现场的爬梯
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	爬梯是登高进入屋面进行施工作业的安全通道, 要定期或经常巡视检查爬梯的稳固稳定性, 搭设的爬梯是否有紧固螺丝松动或可能出现的不稳定因素存在。		
存在问题	爬梯是采用专用爬梯搭设材料, 经检查无安全隐患。		
整改要求	无		
检查人	刘瑞杰	施工项目部 签收人/日期	刘新宇 2017.4.6
整改情况	无 整改负责人: 程健 日期 2017.8.6		
复查意见	无 复查人: 刘瑞杰 日期 2017.8.6		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。