

监理检查记录表

工程名称: 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号: TWTM-JCJL-17

施工单位	四川汇安能通科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2017.06.01		检查地点	外线
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	今日进行了质量安全专项检查, 在对外线塔基施工检查过程中发现存在如下问题。			
存在问题	1. 外线塔基预埋钢筋笼, 钢筋绑扎箍筋间距不规范。 2. 外线施工人员没有佩戴安全帽。			
整改要求	1. 要求总包单位严格按照设计及 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》进行整改。 2. 加强安全技术交底, 安全施工。			
检查人	王洪光、李万忠		施工项目部 签收人/日期	李万忠 2017.6.3
整改情况	1. 钢筋绑扎箍筋间距已按要求调整并规范绑扎, 请监理单位现场确认落实情况。 2. 已对未佩戴人员予以安全教育, 已全部按要求佩戴安全帽。 整改负责人: 李万忠 日期: 2017.6.3			
复查意见	1. 已按设计图纸整改钢筋绑扎间距问题合格 2. 已对未佩戴人员安全教育。 复查人: 李万忠 日期: 2017.6.3			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。