

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号： TWTM-JCJL-18

施工单位	四川汇安能通科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程服务有限公司
检查时间	2017. 06. 07	检查地点	外线
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今日现场巡检过程中发现外线塔基存在如下问题。		
存在问题	1.外线塔基钢筋笼，钢筋绑扎箍筋间距严重超标。		
整改要求	要求总包严格按照设计及 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》进行整改。严禁再次出现此类问题。		
检查人	王洪光、李万忠	施工项目部 签收人/日期	李万忠 2017.6.8
整改情况	已整改并通知监理单位审查合格 整改负责人: 李万忠 日期: 2017.6.8		
复查意见	经复查已达到设计GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求。 复查人: 李万忠 日期: 2017.6.8		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。