

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号： TWTM-JCJL-19

施工单位	四川汇安能通科技有限公司	监理单位 2.0	常州正衡电力 工程监理有限 公司
检查时间	2017.06.18	检查地点	外线
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今日现场巡检过程中发现外线电缆敷设埋置深度不足。		
存在问题	外线 6#-7#塔基电缆敷设埋置深度不符合 GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》5.3.3 电缆埋置深度要求		
整改要求	要求总包严格按照编号为 TWTM-JLTZ-013 的监理通知单要求进行整改。		
检查人	王洪光、张玉成、李万忠	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	以特编号 TWTM-JLTZ-013 号监理通知单要求。 李洪光。 整改负责人: 李洪光 日期: 2017.06.19		
复查意见	经复查以符合要求,埋置深度已达 到 GB 50217-2007 埋置深度要求。 复查人: 李洪光 日期: 2017.6.19		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。