

监理检查记录表

工程名称：湖南电网公司110kV衡东变电站技改项目 编号：(171)-001

施工单位	衡阳市电力建设新技术有限公司	监理单位	郴州监检办监理咨询有限公司
检查时间	2017.4.18	检查地点	衡东县、衡阳县
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	施工现场施工人员未戴安全帽，对施工区域安全防护不够，现场安全管理不到位。		
存在问题	1. 施工区未设置安全警示牌。 2. 施工现场施工人员未戴安全帽。 3. 施工现场施工人员对操作性违章，未落实安全交底。 4. 施工现场现场安全管理不到位。		
整改要求	1. 施工区未设置安全警示牌。 2. 施工现场施工人员未戴安全帽。 3. 施工现场施工人员对操作性违章，未落实安全交底。 4. 施工现场现场安全管理不到位。		
检查人	罗南宇、王洪强	施工项目部 签收人/日期	阳晓平 2017.4.18
整改情况	经审查，整改措施已落实。		
复查意见	经复查，上述问题已整改完毕。		
	复查人：王洪强 日期：2017.4.18		

- 注：
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。