

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号：005

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.4.27	检查地点	生活区、施工区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	临时用电布置合理,设备机械运转正常,施工单位安排专职人员进行现场检查,安全标语标牌及机械情况。		
存在问题	1. 光伏施工区组件包装盒,托盘,塑料薄膜随意乱丢。 2. 2#、13#方阵部分支架基础基坑开挖深度不够 3. 光伏场区组件安装人员部分未戴安全帽 4. 现场油灌处未设警示标志及配平火器。		
整改要求	1. 组件包装盒,托盘等应及时集中回收。 2. 支架基础基坑开挖深度必须符合图纸要求 3. 进入施工现场必须戴安全帽。 4. 油灌处张贴警示标语,配平火器等		
检查人	李金梁, 陶迎高	施工项目部 签收人/日期	谢从良 2017.4.27
整改情况	整改完毕 整改负责人: 谢从良 日期 2017.4.28		
复查意见	整改完毕 复查人: 李金梁 日期 2017.4.28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

