




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

编号：QZXC-ZHJL-JCJL-008

施工单位	乐叶光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 29 日	检查地点	室外电缆沟
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对电缆沟开挖进行检查		
存在问题	1、发现个别地方开挖深度不够； 2、电缆沟局部基底未处理高低不平；		
整改要求	1、保证开挖深度满足设计要求； 2、对电缆沟基底进行处理，保证平直；		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	  整改负责人：杨玉华 日期 2017.5.30		
复查意见	  复查人：杨玉华 日期 2017.5.30		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。