

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号: 001

施工单位	山东同信	监理单位	常州正衡
检查时间	2017年04月06日	检查地点	五峰钢架加工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 钢筋材料是否与设计图纸相符。2. 钢筋调直状态。3. 钢筋制作。4. 钢筋绑扎孔质量。		
存在问题	1. 钢筋加密筋与主筋绑扎, 主筋设置不均匀; 2. 钢筋绑扎, 未满孔。 3. 钢筋加密区间距与非加密区间距未设置。		
整改要求	1. 主筋需均匀布置。 2. 钢筋加密区间距为 10cm, 非加密区为 20cm。 3. 绑扎孔必须满孔, 且孔头必须向内弯折。		
检查人	李海	施工项目部 签收人/日期	王明 2017.4.6
整改情况	1. 主筋设置符合要求。 2. 已按照图纸设计要求钢筋加密区为 10cm, 非加密区为 20cm。 3. 已按要求采取满孔。 整改负责人: 王明 日期: 2017.4.6		
复查意见	以上三点要求整改。 复查人: 李海 日期: 4.7		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。