

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	临沂绿源建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 8 日 下午 2 时	检查地点	裕龙和中韩厂区各屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、巡视裕龙厂区 6#屋面组件安装作业		
存在问题	1、组件搬运过程中有个别工人有用肩背扛的方式运输组件; 2、现场损失过程中发现时常有磕碰情况发生。		
整改要求	1、严禁独自一人肩扛组件; 2、要求施工单位在施工人员班前讲话中反复强调组件成品保护的重要性。		
检查人	田有田	施工项目部 签收人/日期	方勇 5.8
整改情况	已加强工人教育,强调两人抬组件。 整改负责人: 方勇 日期 5.10		
复查意见	有所改观,需继续保持。 复查人: 田有田 日期 5.11		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。