

监理检查记录表

工程名称: 中设国联手都 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目 编号: 021

|           |                                                                                                                                                                  |          |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司                                                                                                                                         |          | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018.4.30 16:20-17:20                                                                                                                                            |          | 检查地点            | 430并网2区        |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                                                                   |          | 光伏区             |                |
| 施工及检查情况简述 | 430并网前检查                                                                                                                                                         |          |                 |                |
| 检查结果      | 1) 电话、送电、并网、验收等安全, 并现场检查<br>2) 10kV线路材料检查<br>3) T6箱变检查, T6箱变至10kV杆检查, 电缆护管拉未固定<br>4) 光伏3区4区跨路两端10kV杆检查, T8箱变检查<br>5) T1箱变检查<br>6) 光伏2区10kV杆检查, T10箱变检查, 10kV杆树碰挂 |          |                 |                |
| 整改要求      | T6箱变至10kV杆地埋电缆护管拉未固定, 补装                                                                                                                                         |          |                 |                |
| 检查人       | 吴凤春 王成武 陈耀                                                                                                                                                       | 李江 刘东 陈耀 | 施工项目部<br>签收人/日期 | 2区10kV杆树碰挂砍掉   |
| 整改情况      | 已整改完毕, 可送电。<br>整改负责人: 周兆富 日期: 2018.4.30                                                                                                                          |          |                 |                |
| 复查意见      | 1) T6箱变至10kV杆地埋电缆护管已整改<br>2) 2区10kV杆树碰挂 2整改 (砍掉)<br>复查人: 李江 日期: 2018.4.30                                                                                        |          |                 |                |

