

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药种植一体项目
编号：JL-JCJLB-005

| | | | | |
|-------------------|--|--|-----------------|------------------------|
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科 技工程股份有限公司 | | 监理单位 | 常州正衡电力 工程监理有限 公司 |
| 检查时间 | 2017 年 6 月 2 日 | | 检查地点 | 光伏区 |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | | |
| 施工及检 查情况简 述 | 光伏区支架立柱安装 | | | |
| 存在问题 | 发现个别支架外表有镀锌不均和焊接处存在漏焊虚焊现象，个别地 方已生锈 | | | |
| 整改要求 | 要求施工方不得使用不合格支架，对现场支架镀锌进行测试，若不 合格建议更换厂家 | | | |
| 检查人 | 张金星、刘元 | | 施工项目部 签收人/日期 | 邹开举 6/2 |
| 整改情况 | 已向厂家反映情况，责人购买仪器进行检测 整改负责人：邹开举 日期 6/2 | | | |
| 复查意见 | 现有安装支架不得使用不合格品 经监理业主确认无误后才能大面积使用 复查人：张金星 日期 6/3 | | | |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复
查意见”可不填写。