

监理检查记录表

工程名称: 广州九顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号: GZWS-ZHJL-JLJC-12

施工单位	中设无锡机械设备 工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2017.12.19	检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	2、3、4#屋面电缆接线施工。 电缆井开挖施工中。消防通道改造施工。 雨水检查井开挖施工中。		
存在问题	今日进行专项安全检查发现。土建施工水管焊接 时现场未配备灭火器。3#楼工人未佩戴安全帽。		
整改要求	要求焊接时现场必须配备灭火器。 施工人员必须佩戴安全帽		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	张德全 2017.12.19.
整改情况	1. 焊接时现场已配备灭火器。 2. 现场所有人员已佩戴了安全帽。 整改负责人: 王超 日期: 2017.12.20		
复查意见	经复查, 王超已符合要求 复查人: 王超 日期: 2017.12.20.		