




# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：002

|           |                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 江苏启安建设集团有限公司                                                                                                                                                                                            | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                 |
| 检查时间      | 2017 年 6 月 2 日                                                                                                                                                                                          | 检查地点            | 1#车间屋面 B 区                                                                                     |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                                     |                 |                                                                                                |
| 施工及检查情况简述 | 1#车间屋面 B 区安装的马道格栅                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                |
| 存在问题      | 1、个别马道格栅对接部位漏上螺栓。<br>2、个别 C 型钢螺栓安装漏装平垫                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                |
| 整改要求      | 1、将漏上的螺栓补上，每次安全完后，施工单位要进行自检，保证马道格栅安装的施工质量。<br>2、将个别 C 型钢漏装的螺栓平垫补装上，要求马道安装应有技术交底，并严格进行自检，保证施工质量                                                                                                          |                 |                                                                                                |
| 检查人       |  2017.6.2                                                                                                           | 施工项目部<br>签收人/日期 |  2017.6.2 |
| 整改情况      |  已按要求整改<br>整改负责人:  日期: 2017.6.4 |                 |                                                                                                |
| 复查意见      |  已整改。<br>复查人:  日期: 2017.6.4     |                 |                                                                                                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。