




监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号: 007

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 7 月 28 日	检查地点	1#车间屋面 B 区逆变器及汇流箱
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#车间屋面 B 区逆变器及汇流箱 35mm ² 低压电缆安装进行检查		
存在问题	1、个别逆变器的门未锁紧 2、个别逆变器及汇流箱内接线螺栓未拧紧		
整改要求	1、要求施工单位在逆变器及汇流箱安装电缆结束后, 逆变器及汇流箱的门要及时锁紧。 2、要求逆变器及汇流箱内所有接线螺栓必须拧紧, 并对设备内原有的接线螺栓进行检查, 保证设备内所有的螺栓都是拧紧的状态。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.7.28
整改情况	已按要求完成整改。 整改负责人:  日期: 2017.7.28		
复查意见	经复查, 以上内容已符合整改要求。 整改 复查人:  日期: 2017.7.28		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。