

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：YSBM-ZHJL-JCJL-20170818

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/08/18	检查地点	永盛薄膜项目施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场需加固厂房已有两间完成加固工作，项目高压方在永盛薄膜配电房接入 1GPV00 型号为 YKN28A-12 的光伏接入柜。		
存在问题	1、施工现场有部分人员未按要求佩戴安全帽，且未有安全员进驻施工现场，对施工人员进行监督。 2、现场用电电线出现短路导致断电现象。 3、高空作业人员未按要求佩戴安全绳。		
整改要求	1、要求总包方在施工现场设置一名安全员，监督施工人员安全施工，确保施工人员安全。 2、现场用电电线需进行严格检查，在检查合格后方可使用，并对电柜处设立围栏、设置安全用电警示标语，注意用电安全。 3、现场高空作业人员必须佩戴好安全绳，防止坠落的发生。		
检查人	张梅	施工项目部 签收人/日期	王慧 2017.8.18
整改情况	已按要求整改 整改负责人：王慧 日期：2017.8.24		
复查意见	无 复查人：张梅 日期：2017.8.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建