



### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：YSBM-ZHJL-JCJL-20170902

|           |                                                                                                                                              |                 |                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 浙江诺欧博新材料有限公司                                                                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                        |
| 检查时间      | 2017/09/02                                                                                                                                   | 检查地点            | 永盛薄膜项目施工现场                                                                            |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                          |                 |                                                                                       |
| 施工及检查情况简述 | 施工现场保持 7 人进行厂房加固施工工作，现已完成 4 间厂房。巡视现场仍然发现不少安全隐患等问题。                                                                                           |                 |                                                                                       |
| 存在问题      | 1、为加快施工进度，新进一批施工人员，新进施工人员对现场安全措施等不熟悉。<br>2、现场施工人员对安全施工方面不重视，仍有部分人员高空作业未采取安全防护措施。<br>3、厂房横梁加固处焊接点出现锈蚀现象。                                      |                 |                                                                                       |
| 整改要求      | 1、对新进施工人员进行安全培训工作，确保施工人员安全。<br>2、对多次提醒依旧不履行安全行为的施工人员，我部于 2017 年 08 月 27 日下发编号为 ZHJL-TZD-20170827 的通知单，要求施工队就通知单进行整改回复。<br>3、厂房焊接点需要进行防腐防锈处理。 |                 |                                                                                       |
| 检查人       |                                                           | 施工项目部<br>签收人/日期 |  |
| 整改情况      | 整改负责人：                      日期                                                                                                               |                 |                                                                                       |
| 复查意见      | 复查人：                      日期                                                                                                                 |                 |                                                                                       |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建