



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：YSBM-ZHJL-JCJL-20170918

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/09/18	检查地点	永盛薄膜项目施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视施工现场，成品仓库 1 号 B 区保持 5 人施工。 现场已有 6 个厂房施工基本完毕。		
存在问题	1、巡视施工现场，发现现场进行电焊的施工人员在焊接过程中直接用手遮挡焊接光线。 2、现场施工人员安全意识薄弱，高空作业人员仍然有未佩戴安全带的现象存在。 3、检查脚手架，发现脚手架存在严重安全隐患，脚手架钢管锈蚀严重，抱箍螺丝松动。		
整改要求	1、要求施工人员进行焊接过程中使用焊接专用面罩。 2、要求施工人员按要求正确佩带安全防护措施。 3、脚手架需要立即进行整改，对存在安全隐患处进行整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建