

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：承田汽车配件工业（浙江）有限公司 332.31KW 分布式光伏发电项目

编号：

施工单位	浙江京禾电力工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 17 日	检查地点	承田汽车配件公司屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡查承田项目施工情况，发现在水泥屋面灰墩浇筑后未进行保养。		
存在问题	水泥灰墩未做保养，容易开裂。		
整改要求	对灰墩进行有效保养。		
检查人	段光林、赵羽飞	施工项目部 签收人/日期	陈伟 2017.8.17
整改情况	已现场整改。 整改负责人：陈伟 日期 2017.8.17		
复查意见	合格。 复查人：赵羽飞 日期 2017.8.17		

注：1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。