

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 嘉善聚晖新能源有限公司 1599.54Kwp 分布式光伏发电浙江宏嘉实业有限公司项目

编号: 003

施工单位	浙江京禾电力工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监有限公司
检查时间	2017/10/25	检查地点	浙江宏嘉实业有限公司
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	逆变器、汇流箱电缆接线, 及屋面接地扁铁焊接,		
存在问题	1、逆变器汇流箱接线完成后未做防火封堵 2、接地扁铁有部分切割部位未做防腐处理, 及焊接部位焊渣未清理。		
整改要求	要求总包单位现场施工时及时按规范要求整改		
检查人	段光林 周晓斐	施工项目部 签收人/日期	周继涛
整改情况	待整改 整改负责人: 日期		
复查意见	待整改 复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。