

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-ZHJL-JCJL - 01

| | | | | |
|-----------|--|-----------------|--------------|----------------|
| 施工单位 | 润邦控股集团有限公司 | | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2017.09.17 | 检查地点 | 龙洲村光伏扶贫电站光伏区 | |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | | |
| 施工及检查情况简述 | 对施工现场支架安装，基础浇筑等工序全面检查。 | | | |
| 存在问题 | 1. 个别立杆螺栓紧固不到位，螺母未超出螺母2扣。 | | | |
| 整改要求 | 要求现场整改，对不合格螺栓进行更换。 | | | |
| 检查人 | 高博文 | 施工项目部 签收人/日期 | 朱鑫泽 | |
| 整改情况 | 已整改 | | | |
| | 整改负责人：朱鑫泽 日期 2017.09.17 | | | |
| 复查意见 | 整改完毕 | | | |
| | 复查人：高博文 日期 2017.09.19 | | | |

