

监理检查记录表

工程名称：西藏嘉天羊易电站储能项目

编号：LTYT-JLJC-004

施工单位	西藏嘉祥建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年10月2日	检查地点	1#箱变基础支模
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#美式箱变基础模板支护		
存在问题	1. 支模不垂直，生根不稳。 2. 预埋穿线保护管伸出模板外。 3. 钢筋与模板间没有间隙。		
监理措施	1. 立柱必须垂直，生根要稳。 2. 预埋管按图纸要求伸出模板20cm。 3. 加垫块，让钢筋有间隙。		
检查人	张景鹏	施工项目部 签收人/日期	李强 2/10
整改情况	以上问题已按监理要求整改 整改负责人：李强 日期 2/10		
复查意见	整改结果合格 复查人：张景鹏 日期 10.2		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。