

监 理 检 查 记 录 表

工程名称:江西新余市林森一期50兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

编号: 004

施工单位	宁波建工建乐工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.4	检查地点	一期6号楼水泥屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一期水泥屋顶接地扁铁焊接时,对其焊接面积及牢固性进行检查.		
存在问题	部分焊接面与扁铁之间不牢固,有焊缝过大现象.		
整改要求	要求其焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹焊、裂纹、气孔缺陷。		
检查人	蒋晓.	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改.		
	整改负责人:		日期
复查意见	经复查,整改结果符合要求.		
	复查人: 蒋晓		日期 2017.12.5