

监理检查记录表

工程名称:江西新余木林森一期 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

编号: 006

施工单位	宁波建工建乐工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.18	检查地点	一期综合楼水泥屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一期水泥屋顶接地扁铁焊接,对其焊接面积及焊接牢固性以及连接场房接地网情况进行检查		
存在问题	有焊接不牢固现象,与T房接地网之间的焊接方式存在虚焊,有焊缝过大现象.		
整改要求	要求与T房之间的焊接处焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有虚焊,缺陷现象.		
检查人	王小通.	施工项目部 签收人/日期	周健 2017.12.18
整改情况	已整改.		
	整改负责人:周健 日期 2017.12.19		
复查意见	经复查,整改结果符合要求.		
	复查人:王小通 日期 2017.12.19		