



### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-JLJC-008

|           |  |                 |   |
|-----------|--|-----------------|---|
| 施工单位      | 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司  |
| 检查时间      | 2018年1月13日   | 检查地点            | 施工现场  |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项  |                 |   |
| 施工及检查情况简述 | 现场安全专项检查   |                 |   |
| 存在问题      | <p>1、屋面个别部位有临边堆物现象（如：螺杆、盖板废料、夹具等），存在高空坠物安全隐患；现要求总包单位立即进行整改，并进行全面自查，将各屋面临边处的物料及时清理干净。</p> <p>2、屋面上存在的垃圾、零散材料未及时清理；现要求总包单位将屋面上的垃圾及零散材料尽快清理完成。</p> <p>3、目前各屋面上组件已经投运发电，但各屋面上均未按设计要求配置消防器材；现要求总包单位严格按设计要求，尽快在各屋面上配置永久性消防器材。</p> <p>4、在现场巡视检查过程中，发现有个别工人跨过屋面临边护栏进行拉线，且未按要求悬挂安全带，存在高空坠落的风险；现要求总包单位立即进行安全整改，对所有现场施工的工人再次进行安全教训及安全交底工作，确保现场施工的安全性；如再次出现类似情况，将对你单位进行考核处罚。</p> <p>5、屋面上铺设的玻璃格栅走道板，均未进行固定，存在安全隐患，现要求总包单位尽快与设计沟通，确认走道板的固定方式，并尽快安排工人完成走道板的固定工作。</p> |                 |   |
| 整改要求      | 针对以上存在的问题，已下发监理通知单 JXM-JLTZ-023  |                 |   |
| 检查人       |  2018.1.13  | 施工项目部<br>签收人/日期 |  2018.1.13 |
| 整改情况      | 整改负责人：                      日期：  |                 |   |
| 复查意见      | 复查人：                              日期：  |                 |   |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。