

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宁波聚晖新能源有限公司 4461.48KWp 分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-JC-001

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 浙江恒阳光伏有限公司                                                                                     | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017. 10. 12                                                                                   | 检查地点            | 美宁源庄           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 检查其混凝土配重块安装情况。                                                                                 |                 |                |
| 存在问题      | ① 预埋螺栓孔不垂直<br>② 振捣不均匀<br>③ 部分人员未佩戴安全带                                                          |                 |                |
| 整改要求      | 1. 预埋重新钻孔, 必须牢固<br>2. 振捣均匀, 杜绝漏浆、少浆现象<br>3. 必须佩戴安全带并系好                                         |                 |                |
| 检查人       | 王道君                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 许忠华 10/12      |
| 整改情况      | 已完成整改。                                                                                         |                 |                |
| 复查意见      | 经检查, 发现部分配重块存在蜂窝麻面未修<br>复, 其它均已整改                                                              |                 |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。