

监理检查记录表

工程名称: 方山县裴家坪村 1.25MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 031

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程咨询有限公司
检查时间	2018年06月01日	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对9区施工现场进行巡视检查。		
存在问题	1、支架安装檩条螺母不符合设计及规范要求, 无镀锌。 2、电缆沟回填埋设, 部分电缆沟深度不够, 接地扁钢未刷防腐。		
整改要求	要求对不符合要求的螺母进行更换, 电缆沟、接地按设计及规范要求整改合格, 报监理复查。		
检查人	王洪亮	施工项目部 签收人/日期	朱文刚 2018.6.1
整改情况	1.关于支架螺母不符合要求, 待螺母材料到货立即整改, 报监理部复查。 2.电缆沟及接地防腐以整改完毕请复查。 整改负责人: 朱文刚 日期: 2018.6.2		
复查意见	1.支架螺母待整改中, 整改完再复查。 2.电缆沟整改整改以整改完毕。 复查人: 王洪亮 日期: 2016.6.2		