

监理检查记录表

工程名称：旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-DF-JC-001

施工单位	无锡天诚新能源发展有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查时间	2017年10月22日			检查地点	施工现场		
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项						
施工及检查情况简述	施工人员在施工过程中安全帽是否佩戴，在进行高空作业时是否穿戴安全带，安全带要挂靠在坚固牢靠的地方。						
存在问题	个别施工人员在施工作业时未戴安全帽						
整改要求	要求施工人员在施工时必须佩戴安全帽。						
检查人	张鹏飞 · 2017.10.22			施工项目部 签收人/日期	董青 2017.10.22		
整改情况	已要求施工人员佩戴安全帽 整改负责人：董青 日期 2017.10.23						
复查意见	已按要求整改完成 复查人：张鹏飞 日期 2017.10.23						

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZJHL-TD-JC-002

施工单位	无锡天诚新能源发展有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查时间	2017年10月22日			检查地点	施工现场搭设的爬梯		
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视		<input type="checkbox"/> 定期		<input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	<p>爬梯是登高进入屋面进行施工作业的安全通道，要定期或经常巡视检查爬梯的坚固稳定性，搭设的爬梯是否有紧固螺丝松动或可能出现的不稳定因素存在。</p>						
存在问题	无						
整改要求	无						
检查人	陈丽娟 2017.10.22.			施工项目部 签收人/日期	董春林 2017.10.22		
整改情况	无 整改负责人：董春林 日期 2017.10.23						
复查意见	无 复查人：陈丽娟 日期 2017.10.22						

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TD-JC-003

施工单位	无锡天诚新能源发展有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2017年11月04日		检查地点	箱变基础		
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项					
施工及检查情况简述	箱变基础浇筑后每天进行浇水养护，拆模之后我方对基础浇筑进行一次全面检查，对其外观、以及质量检查。					
存在问题	3#箱变基础的底梁有部分钢筋外露					
整改要求	已下发监理通知单（编号:ZHJL-DF-TZ-03）					
检查人	陈丽娟 陈丽娟 2017.11.4	施工项目部		签收人/日期	董亮军 2017.11.4	
整改情况	整改完成 整改负责人: 董亮军 日期 2017.11.4					
复查意见	无 复查人: 陈丽娟 日期 2017.11.4					

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TD-JC-004

施工单位	无锡天诚新能源发展有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查时间	2017年11月16日			检查地点	桥架安装		
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视		<input type="checkbox"/> 定期	<input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	对桥架安装进行质量安全检查，检查桥架连接螺丝是否紧固；桥架固定是否牢固。						
存在问题	桥架在使用燕尾丝时丝尾在桥架内部						
整改要求	燕尾丝在使用时由桥架内部向外打、或者使用其他材料；桥架内不允许出现尖锐突起。						
检查人	陈鹏 2017.11.16		施工项目部 签收人/日期	董青 2017.11.16			
整改情况	已整改完成 整改负责人：董青 日期 2017.11.17						
复查意见	已按照整改要求检查完成 复查人：陈鹏 日期 2017.11.17						

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。