

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 滕州市优上新能源有限公司 5.62MW 分布式光伏电站项目

编号: 004

施工单位	四川信美电力工程有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.12.02	检查地点	三号厂房屋面
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	现场施工检查: 三号厂房屋顶组件安装工艺整改事宜。		
存在问题	1、厂房屋顶组件安装工艺不符合设计及规范要求, 整体感官度不好, 要求你部立刻按照组件安装工艺方案上进行整改。 2、厂房屋顶组件安装上方的夹具有松动现象, 要求你部立刻自检进行整改。		
整改要求	1、要求你部立刻按照组件安装工艺方案上进行整改。 2、紧固夹具。		
检查人	常庆斌	施工项目部 签收人/日期	李坤坤
整改情况	整改完成 整改负责人: 李坤坤 日期 2017.12.02		
复查意见	属实 复查人: 常庆斌 日期 2017.12.03		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。