

安全检查记录表

工程名称: 山东五岳钎具 4.4MW 分布式光伏发电项目

编号: CCZZHJL-016

施工单位	湖南鸿源电力建设工程有限公司 聊城祥泰电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年01月10日		检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1. 箱逆变一体机消缺施工安全。 2. 控制室内安全设施及防火安全设备。 3. 光伏区屋顶组件消缺施工安全。			
存在问题	1. 箱逆变一体机存在部分高压设备防火泥未封堵, 未采取安全措施。 2. 控制室内高压柜四周无绝缘设施, 灭火器无箱体, 现场无工具箱设施。 3. 屋顶光伏区消缺施工没有安全防护措施及安全通道。			
整改要求	1. 防火泥封堵停电后集中消缺完成, 不准带电作业。 2. 增加灭火器箱体及工具箱设施, 高压柜四周铺设10KV用绝缘垫。 3. 消缺施工人员佩戴安全带增加安全绳, 设置安全通道及防护。			
检查人	黎建光 邹德嘉	施工项目部 签收人/日期	李宁	2018.1.10
整改情况	以上问题已逐一整改完成, 请监理单位相关负责人复查。 整改负责人: 李宁 日期: 2018年1月11日			
复查意见	已整改完成 复查人: 黎建光 日期: 2018年1月12日			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。