



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 编号：003

施 工 单 位	汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司
检 查 时 间	2017. 12. 01	检 查 地 点	组件安装区
检 查 类 型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施 工 及 检 查 情 况 简 述	现场发现问题，要求整改		
存 在 问 题	立新村等施工现场组件间距离有差距，已产生挡光现象。		
整 改 要 求	已出具监理通知单 003		
检 查 人		施 工 项 目 部 签 收 人 / 日 期	 2017.12.01
整 改 情 况	整改负责人： 日期		
复 查 意 见	复查人： 日期		

- 注**
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。