

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号: BLFP-JCJL-005

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 4 月 18 日		检查地点	岱山村、立新村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对支架安装情况, 接地扁铁沟深度进行检查。			
存在问题	支架螺栓有个别没有紧固的, 接地扁铁沟深度不足。			
整改要求	支架螺栓全部紧固, 接地扁铁沟深度要达到设计要求。			
检查人	时金富		施工项目部 签收人/日期	侯兆辉
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 侯兆辉 日期: 2018年4月17日			
复查意见	情况属实, 已全部整改。 复查人: 时金富 日期: 2018年4月18日			