

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 编号：BLFP-JCJL-006

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年4月19日	检查地点	勃信村、龙山村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对支架安装情况，接地扁铁沟深度进行检查。		
存在问题	支架螺栓有个别没有紧固的，接地扁铁沟深度不足。		
整改要求	支架螺栓全部紧固，接地扁铁沟深度要达到设计要求。		
检查人	时金宝	施工项目部 签收人/日期	侯永辉
整改情况	已按要求整改 整改负责人：侯永辉 日期：2018年4月19日		
复查意见	情况属实已全部整改 复查人：时金宝 日期：2018年4月19日		