

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 编号: BLFP-JCJL-007

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 4 月 20 日	检查地点	仁兴村、吉兴河村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对支架安装情况, 组件安装情况检查。		
存在问题	支架螺栓有个别没有紧固的, 组件压块未固定。		
整改要求	支架螺栓全部紧固, 组件要固定牢靠。		
检查人	时金宝	施工项目部 签收人/日期	侯永辉
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 侯永辉 日期: 2018 年 4 月 20 日		
复查意见	情况属实, 已全部整改 复查人: 时金宝 日期: 2018 年 4 月 20 日		