

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 编号: BLFP-JCJL-017

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年6月25日	检查地点	小五站镇
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对小五站镇支架安装进行检查		
存在问题	个别支架固定存在弹垫遗漏, 螺栓方向不一致		
整改要求	要求施工方支架安装必须做到两平一弹, 螺栓方向统一到位。		
检查人	时金宝	施工项目部 签收人/日期	侯兆辉 2018.6.25
整改情况	已按要求整改落实 整改负责人: 侯兆辉 日期: 2018年6月25日		
复查意见	经审查已整改。 复查人: 时金宝 日期: 2018年6月25日		