

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫项目（12.03MWp）

编号：FGFP-JCJL-012

施工单位	河南峰帆安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监埋有限公司
检查时间	2017 年 12 月 17 日	检查地点	六标段
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对六标段支架安装情况，接地扁铁沟深度进行检查。		
存在问题	支架螺栓有个别没有紧固的，接地扁铁沟深度不足。		
整改要求	支架螺栓全部紧固，接地扁铁沟深度要达到设计要求。		
检查人	蒋骁	施工项目部 签收人/日期	张永红 2017.12.17
整改情况	已排查所有螺栓紧固情况.全部紧固. 接地扁铁沟已重新挖深并达到设计要求. 整改负责人:张永红 日期: 2017年12月18日		
复查意见	经检查,已按要求整改完成. 复查人:蒋骁 日期: 2017年12月18日		