

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)
编号：FGFP-JCJL-005

施工单位	河南省颍淮建工有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 16 日	检查地点	游家村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对游家村施工现场，砼桩施工进行质量巡视检查		
存在问题	1、桩内虚土清理不到位，桩钢筋插入土内。 2、部分桩内混凝土没有振捣；桩钢筋没有露出地面，影响到了钢筋的受力结构 3、二次浇筑部分没有进行处理；部分桩只浇筑了几十公分，浇筑面没有进行处理，严重影响了桩基质量。		
整改要求	要求按施工要求及规范整改完成，整改验收合格后在进行下道工序施工。		
检查人	徐存祥	施工项目部 签收人/日期	李新峰 2017.11.16
整改情况	按规范要求整改完成，请复查。 整改负责人：李新峰 日期：2017.11.16		
复查意见	经检查，已按规范要求整改完成，可进行下道工序施工。 复查人：徐存祥 日期：2017.11.16		