

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

编号： SQXH-006

|           |                                                                                                |                 |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 上海上电电力工程有限公司                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司    |
| 检查时间      | 2018 年 01 月 15 号                                                                               | 检查地点            | 商贸城 D 区           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 1、施工处于组件安装状态，施工人员 30 人，施工人员全部佩戴安全带及安全帽。                                                        |                 |                   |
| 存在问题      | (1)组件与组件之间的跨接线部分出现弹簧垫未压平现象。<br>(2)施工现场存在施工垃圾。<br>(3)新雨棚出现多处漏水点。                                |                 |                   |
| 整改要求      | (1)组件与组件之间的跨接线部分未压平的弹簧垫，要求重新紧固螺栓将弹簧垫压平。<br>(2)安排人员尽快将施工垃圾清理掉。<br>(3)安排人员尽快将雨棚漏水点重新注胶。          |                 |                   |
| 检查人       | 王洪伟                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李小杰<br>2018.01.15 |
| 整改情况      | 已整改。<br>整改负责人：李小杰 日期 2018.01.16                                                                |                 |                   |
| 复查意见      | 已整改。<br>复查人：王洪伟 日期 2018.01.16                                                                  |                 |                   |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

